

Bei den Modellen ENFINIGY Wasserkocher (1,5 l) und ENFINIGY Wasserkocher Pro (1,5 l) der Marke ZWILLING kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass sich der Griff der Wasserkocher lockert oder abbricht. Dabei kann unkontrolliert heißes Wasser austreten. Dadurch besteht ein Risiko für Nutzer*innen oder Personen in der Nähe, sich zu verbrühen. In einem Fall ist es bereits zu Verbrennungen 2. Grades gekommen.